

कार्यालय

मुख्य

अग्रिशमन

अधिकारी

चंदौली

पत्रांक: एसटी/एफएस/स्कूल/२०२२

दिनांक: जुलाई १२, २०२२

सेवा में,

प्रबंधक/प्रधानाचार्य,
श्री विवेक प्रताप सिंह
डालिम्स सनबीम चकिया
चंदौली

विषय: अग्रिसुरक्षा सम्बन्धी प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: विद्यालय द्वारा प्रार्थना पत्र

उपरोक्त विषयक संदर्भित प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में विद्यालय भवन डालिम्स सनबीम चकिया चंदौली का अग्रिसुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण किया गया, विद्यालय भवन भूतल पर निर्मित है। आवश्यकता पड़ने पर अग्रिशमन वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन कर सकती है।

- १- भवन का संरचना :- कुल भूखंड एरिया - १२४५० वर्गमीटर
 - २- भूतल का कवर्ड एरिया - २११९.२३ वर्गमीटर
 - ३- भवन की ऊंचाई - ३.५ मीटर
 - ४- पहुँच मार्ग की चौड़ाई - ६ मीटर
 - ५- प्रवेश द्वार की चौड़ाई - ६ मीटर
 - ६- सेट बैक - अ - अग्रभाग - खुली जगह, ब - पृष्ठ भाग - ९ मीटर
स - पार्श्व भाग प्रथम ८ मीटर, द - पार्श्व भाग - द्वितीय खुली जगह
- भवन का अधिभोग एवं हजार्ड श्रेणी:- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन. बी. सी. की शैक्षणिक श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अग्रि सुरक्षा व्यवस्था:- नेशनल बिल्डिंग कोड इंडिया-२००५ के अनुसार अग्रिशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

१. प्राथमिक अग्रिशमन उपकरण संतोषजनक एवं कार्यशील दशा में पाये गए।
२. विद्यालय भवन में विद्युत सुरक्षा हेतु संबंधित विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
३. विद्यालय परिसर में ज्वलनशील पदार्थ का भंडारण नहीं किया जाएगा।

अतः इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, कि प्रत्येक वर्ष विहित फीस जमा कराकर अग्रिशमन विभाग द्वारा उपकरणों की कार्यशीलता का निरीक्षण/परीक्षण कराकर प्रमाण-पत्र नवीनीकरण कराने की ज़िम्मेदारी विद्यालय प्रबंधक/निदेशक की होगी।

मुख्य अग्रिशमन अधिकारी
चंदौली।